

市立中壢高商危險路口分析



分析說明

學校大門-中央西路 141 巷與王子五街叉路

肇生原因:不注意禮讓行人及車速過快。

改進措施:此路段路幅 8 米，上放學期間容易塞車，路口上放學有學創人員及特勤隊實施交通導護，維護學生安全。



分析說明

學校側門-新明路 167 巷與王子五街叉路

肇生原因:違規停車及不禮讓行人。

改進措施:此路段路幅 6-8 米，上放學期間為員工車輛通行通道，部分時段實施人車分流，以交通錐及保全協助維護學生上放學安全。

市立中壢高商危險路口分析



分析 說明

OK 便利商店-中央西路 149 巷與王子街叉路

肇生原因:不注意禮讓行人及車速過快。

改進措施:此路段路幅 6-8 米，提醒同學走路勿滑手機，注意通學安全。