

指標內涵 三、環境設備

指標(一)：校園規劃 【重視校園安全】



說明：圖書館擋土牆工程(110-32)-前



說明：圖書館擋土牆工程(110-32)-後




說明：仁愛樓與行政樓鐵皮屋頂修繕工程(112-14)-前



說明：仁愛樓與行政樓鐵皮屋頂修繕工程(112-14)-後



說明：信義樓等鐵皮屋頂修繕工程(112-13)-後



說明：志道 4 樓廁所鋁窗加裝安全護欄






說明：志道 4 樓跑班教室鋁窗加裝安全護欄



說明：志道 5 樓廁所鋁窗加裝安全護欄



說明：志道 6 樓廁所鋁窗加裝安全護欄



說明：志道 7 樓廁所鋁窗加裝安全護欄



說明：志道樓走廊欄杆加高



說明：和平樓 2 樓無障礙坡道欄杆加高






說明：和平樓 3 樓無障礙坡道欄杆加高



說明：忠孝樓 2 樓通道欄杆加高



說明：信義樓走廊欄杆加高



說明：游藝館側門安裝把手-前



說明：游藝館側門安裝把手-後

說明：