


指標(一)：校園規劃 【建構無障礙校園環境】



說明：志道大樓 1 樓扶手改善前



說明：志道大樓 1 樓扶手改善後(1)



說明：志道大樓 1 樓扶手改善後(2)



說明：校內柏油鋪平前(1)



說明：校內柏油鋪平前(2)



說明：校內柏油鋪平後(1)



說明：校內柏油鋪平前(3)



說明：校內柏油鋪平後(2)



說明：校內柏油鋪平前(4)



說明：校內柏油鋪平後(3)



說明：校內柏油鋪平前(5)



說明：校內柏油鋪平後(4)



說明：校內柏油鋪平前(6)




說明：校內柏油鋪平後(5)



說明：圖館館路面鋪平-前



說明：圖館館路面鋪平-後



說明：志道大樓斜樓梯扶手改善-前



說明：志道大樓斜樓梯扶手改善-後